

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

" 23 " июля 2021 г.

г. Екатеринбург

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 393 (МБДОУ – детский сад № 393)

Адрес объекта: 620027 г. Екатеринбург ул. Мельковская 4

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: Заведующий МБДОУ Кулькова Е.В. тел.8-982-615-56-86

Представитель УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области старший инспектор ООООПОУ УВО по г. Екатеринбургу майор полиции Паршаков Д.А.

Описание объекта:

Этажность здания: 2-х этажное отдельно-стоящее

Сколько входов- выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются: имеет 7 эвакуационных выходов: 1 центральный вход оборудован металлической дверью с домофоной системой и электромагнитным замком,

3 выхода из групповых ячеек оборудованы металлическими дверями с запирающим устройством с 1 этажа, 2 эвакуационных выхода оборудованы ПВХ дверями с запирающим устройством со 2 этажа. Пищеблок, имеет отдельный выход на улицу. Для въезда и выезда транспортных средств объект имеет одни распашные ворота с навесным замком. Ограждение имеет 2 входные калитки, оборудованный системой домофон и электромагнитным замком, и 1 калитка закрывается на висячий замок

Чем укреплены оконные проемы по периметру здания первого этажа: окна ПВХ

1. **Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения):** протяженность периметра территории составляет 42.0 на 67.0; забор из металлических прутьев, высотой не выше 2,0

Наличие КПП (где расположено) Отсутствует

- **Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, на что закрываются; шлагбаум):** ворота (въезд /выезд автотранспорта) с навесным замком; пожарные ворота с навесным замком.

- **Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки, на что закрываются):** 1 металлическая, распашная калитка, навесной замок и

2 калитки и один центральный вход в здание, оборудованные домофонной системой и электромагнитным замком.

Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: 14

- сколько из них наружных: 14

- сколько из них внутренних:

- куда выходит система видеонаблюдения: монитор на 1 этажа коридора

- срок хранения информации, в сутках: 30

Освещение по периметру территории (достаточно или нет): достаточное

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется или нет): да

Наличие пожарной сигнализации да

что оборудовано все помещения

куда выведено (автономная или МЧС) МЧС

Система контроля доступа (имеется или нет, где установлена): нет

Наличие металлодетектора: рамочный нет, ручной 1 шт

Исправность: - да.

На момент проверки подключен: – да.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано):

- автономная с выводом на пост охраны: да

- с выводом на охранную организацию (какую): Группа задержания УВО по г. Екатеринбургу -

илиал ФГКУ «УВО ВНГ России по свердловской области» (2 человека); 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32; тел.:(343)232-31-71.

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС: 1,
где расположены : коридор 1 этажа

- наличие брелков: да,
количество брелков: 1,

у кого находятся и номер кабинета: у охранника ЧОО на посту 1 этажа при входе.

- с выводом на охранную организацию (какую): УВО по Г. Екатеринбургу, ПЦО . Техническая, д. 32; тел.:(343)232-31-71.

Физическая охрана:

- наименование организации: ЧОО «ББЛ»

- сколько постов, где расположены: 1 пост, на центральном входе 1 этаж

- часы охраны: Круглосуточно

- наличие удостоверения: да

- наличие личной карточки: да

- наличие договора на охрану с организацией: да

- наличие должностной инструкции сотрудника охраны: да

- наличие листа ознакомления: да.

- наличие лицензии на деятельность ЧОПа: да,

- наличие в лицензии открытого пункта 7: да.

Наличие листа уведомления в ЛРР:

Сторож _____ часы охраны _____.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет): нет

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет): нет (коридор 1 этажа)

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет): нет (коридор 1 этажа)

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет): нет (коридор 1 этажа)

Наличие паспорта безопасности объекта по ПП 1006 и когда утвержден (дата): декабрь 2019.

Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности): 3

Наличие инструкции (положения) по пропускному режиму: да

Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС, ФСБ, ВНГ, аварийно спасательные службы): да

место их расположение (холл 1 этажа; около поста охраны) коридор 1 этажа.

Наличие памятки по действиям при обнаружении бесхозных предметов, взрывчатых веществ: да.

Рекомендации по ранее выявленным и не устраненным недостаткам согласно требований ПП № 1006:

1. Оборудовать объект(территории)системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами)экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц , находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п.24д в ПП №106 от 02.08.2019г.);

2. Оборудовать объект(территории) охранной сигнализацией (п.25а в ПП №106 от 02.08.2019г.)

Представитель УВО _____

/Д.А. Паршаков/

Представитель объекта _____

/Е.В. Кулькова/



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Кулькова Екатерина Викторовна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022